

ツイン21外壁調査工事 工程表（案）

期間：2022年 4月 15日 ～ 2022年 8月 31日（4.5ヶ月）

作業			期間																													
			4月							5月							6月							7月								
準備工事			<div>発注</div> <div>工事計画・準備</div> <div>CAD図作成</div> <div>詰所備品・資材整備搬入・仮設電気工事</div> <div>常設ゴンドラ点検</div> <div>常設ゴンドラ取扱説明</div> <div>常設ゴンドラ借用期間（点検日より1ヵ月）</div>																													
仮設工事	高所作業車		<div>25.5m高所作業車リース</div> <div>9.8m高所作業車リース</div>																													
調査工事	Pタワー	高層南面外壁	<div>② タイル劣化診断</div> <div>※常設ゴンドラ作業</div> <div>③ シーリング劣化診断</div> <div>※常設ゴンドラ作業</div>																													
		屋上防水	<div>① 防水劣化診断</div> <div>内部各所漏水調査は調査範囲を確認し日程調整を行う</div>																													
	MIDタワー	高層南面外壁	<div>③ シーリング劣化診断</div> <div>※常設ゴンドラ作業</div> <div>② タイル劣化診断</div> <div>※常設ゴンドラ作業</div>																													
		低層南面外壁	<div>① タイル劣化診断</div> <div>※25.5m高所作業車作業</div>																													
		低層東面外壁	<div>③ シーリング劣化診断</div> <div>① 1F廻りタイル劣化診断</div> <div>① タイル劣化診断</div> <div>※25.5m高所作業車作業</div> <div>① 1F廻りタイル劣化診断</div>																													
		屋上防水	<div>① 防水劣化診断</div>																													
	ギャラリー棟	内部OBP側壁面	<div>② タイル劣化診断</div> <div>※9.8m高所作業車作業</div>																													
		内部MID側壁面	<div>② タイル劣化診断</div> <div>※9.8m高所作業車作業</div>																													
		屋上防水	<div>① 防水劣化診断</div>																													
	調査後計画			<div>仮設計画・見積内訳他作成</div>																												
備考																																

[illegible]